

Einsatz / Meldung: Leck Oelofen (Techn. Beratung)

Datum: 15. Februar 2010

Zeit: 15'30 Uhr

Einsatzleiter: Oblt Lanz Björn

Ort: Brienzwiler, hintere Gasse

Beschreibung Einsatz:

Technische Beratung.

Bei einem alten Oelofen war eine Dichtung des Oelreglers spröde und hat nicht mehr abgedichtet.

Beim Eintreffen der Oelwehr war das ganze Oel bereits gebunden und entsorgt.

Auf Verlangen des Einsatzleiters wurde der Boden geöffnet um zu kontrollieren, ob Oel in den Hohlraum geflossen ist. Eine kleine Menge floss tatsächlich unter der Fussleiste durch in den Hohlraum.

Getroffene Massnahmen:

Kontaminiertes Holz und Isolation fachgerecht entsorgt.
Rückzug und Einsatzbereitschaft erstellt.

Eingesetzte Mittel:

Einsatzleiterfahrzeug, 1 AdOW (Einsatzleiter)

