

Einsatz / Meldung: Autom. Brandalarm
Datum: 21.03.2010
Zeit: 20'14 Uhr
Einsatzleiter: Hptm Anderegg Alexander
Ort: Hotel am Bahnhofplatz

Beschreibung Einsatz:

Witterung/Umstände: Nacht, trocken

Lage: Durch starken Dampf in der Küche wurde der Melder ausgelöst.

Massnahmen: Personal konnte Brandmeldeanlage nicht rechtzeitig erreichen.

Eingesetzte Mittel: Einsatzleiterfahrzeug, 8 AdF