

Einsatz / Meldung: Blechdach droht durch starken Föhn abzuheben

Datum: 27.02.2010

Zeit: 22'58 Uhr

Einsatzleiter: Oblt Bauer Markus

Ort: Underem Gfell, Meiringen

Beschreibung Einsatz:

Witterung/Umstände: Nacht, trocken, Föhnsturm

Lage: Die Blechabdeckung eines Wohnhauses hat sich bis zur Dachhälfte gelöst und ist teilweise wie ein Teppich aufgerollt. Der Kamin ist zusammengestürzt und im „Blechteppich“ eingerollt.

Massnahmen: Blech mittels Habegger auf Dach befestigen.

Eingesetzte Mittel: 8 AdF