

Einsatz / Meldung: Autom. Brandalarm
Datum: 28.07.2010
Zeit: 07'23 Uhr
Einsatzleiter: Oblt Frutiger Ariel
Ort: Restaurant auf dem Brünigpass

Beschreibung Einsatz:

Witterung/Umwstände: Tag, trocken, bewölkt

Lage: Brandmeldeanlage hat durch technischen Defekt Brandalarm ausgelöst.

Massnahmen: Servicestelle Brandmeldeanlage aufgeboden.

Eingesetzte Mittel: Einsatzleiterfahrzeug, TLF, 10 AdF